





INSTRUÇÕES DE MONTAGEM ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE MONTAJE MONTAGEANLEITUNG

Bobina de Disparo por Subtensão - URMP / Bobina de Disparo à Distância - SRMP
Undervoltage Release - URMP / Shunt Release - SRMP
Disparador de Mínima Tensão - URMP / Bobina de Disparo - SRMP
Unterspannungsauslöser - URMP / Arbeitsstromauslöser - SRMP


Montagem
Mounting
Montaje
Montage



Desmontagem
Removing
Desmontaje
Demontage



Dimensões
Dimensions
Dimensiones
Maße



WEG Indústrias Ltda. - ACIONAMENTOS
Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3000
89256-900 - Jaraguá do Sul - SC - BRASIL
Tel. (0xx47) 3372-4000 - FAX (0xx47) 3372-4050
www.weg.net - e-mail: wa-mkt@weg.net
São Paulo: TEL (0xx11) 5053-2300 - FAX (0xx11) 5052-4212
CNPJ 07.175.725/0004-02